



| Modello Ampere Max | HP | Mc/h 1450 giri | 380 V/50 Hz |
|-----------------------|------|----------------|-------------|
| K 40 CC | 0,4 | 2,89 | 1,8 |
| K 50 CS | 0,5 | 3,98 | 1,8 |
| K 75 CC | 0,75 | 3,98 | 2,4 |
| K 75 CS | 0,75 | 5,30 | 2,4 |
| K 100 CC | 1 | 5,30 | 2,9 |
| K 100 CS | 1 | 6,75 | 2,9 |
| K 150 CC | 1,5 | 6,75 | 3,4 |
| K 150 CS | 1,5 | 7,71 | 3,4 |
| K 180 CC | 1,8 | 7,71 | 4,4 |
| K 180 CS | 1,8 | 8,68 | 4,4 |
| K 200 CC | 2 | 8,68 | 6 |
| K 230 CS | 2,3 | 9,88 | 6 |
| K 235 CC | 2,35 | 9,88 | 6,8 |
| K 240 SB | 2,4 | 10,84 | 6,8 |
| K 250 CS | 2,5 | 12,45 | 6 |
| K 280 CC | 2,8 | 12,45 | 6,8 |
| K 280 SB | 2,8 | 14,70 | 6 |
| K 290 SB | 2,9 | 16,78 | 6,8 |
| K 300 CS | 3 | 14,70 | 6,8 |
| K 300 SB | 3 | 18,80 | 6,8 |
| K 360 SB | 3,6 | 19,83 | 8,7 |
| K 400 CC | 4 | 16,76 | 8,7 |
| K 400 CS | 4 | 19,30 | 8,7 |
| K 470 CC | 4,7 | 19,30 | 10,2 |
| K 470 CS | 4,7 | 23,37 | 10,2 |
| K 500 CC | 5 | 23,37 | 17 |
| K 500 SB | 5 | 26,50 | 10,2 |
| K 500 CS | 5 | 26,50 | 17 |
| K 740 CC | 7,4 | 26,50 | 17 |
| K 750 CC | 7,5 | 32,54 | 17 |
| K 750 CS | 7,5 | 38,64 | 17 |
| K 1000 CC | 10 | 38,64 | 20 |
| K 1000 CS | 10 | 48,80 | 30 |
| K 1500 CC | 15 | 48,80 | 30 |
| K 1500 CS | 15 | 57,90 | 34 |
| K 1500 CB | 15 | 73,20 | 48 |
| K 2000 CC | 20 | 57,90 | 34 |
| K 2500 CC | 25 | 73,20 | 48 |
| K 2500 CB | 25 | 83,90 | 48 |

| | | | |
|-----------|----|--------|-----|
| K 3000 CC | 30 | 83,90 | 56 |
| K 3000 CS | 30 | 110,60 | 56 |
| K 3000 CB | 30 | 126,70 | 56 |
| K 3500 CC | 35 | 110,60 | 72 |
| K 4000 CC | 40 | 126,70 | 84 |
| K 4500 CS | 45 | 138,30 | 84 |
| K 4700 CS | 47 | 153,70 | 90 |
| K 5000 CS | 50 | 184,40 | 115 |
| K 5500 CC | 55 | 169,10 | 120 |
| K 6000 CS | 60 | 199,80 | 130 |
| K 7500 CC | 75 | 199,80 | 148 |